



RONDELLE ZIGRINATE

LA ZINCATURA MECCANICA: ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI

La presente per ricordare ai nostri clienti che il trattamento di **Zincatura Meccanica eseguito sulla Rondella Zigrinata potrebbe ridurre la coppia di serraggio a svitamento del 35% circa.**

Il ciclo con il quale tale rivestimento viene eseguito prevede infatti l'abrasione della Rondella mediante sfere di vetro, con conseguente arrotondamento degli spigoli. In sintesi:

Aspetti POSITIVI della zincatura meccanica

Riduzione dell'assorbimento di Idrogeno

Aspetti NEGATIVI della zincatura meccanica

Riduzione della coppia svitamento a causa dell'arrotondamento degli spigoli
Aspetto superficiale opaco

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
BENERI SPA - 0341/581101 - info@beneri.com